

НАСТІЛЬНА ЛАМПА PROOVE ALIEN

Керівництво користувача

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: ABS + PP + PS + силікон
Світлодіоди: 40 шт
Колір світла: теплий білий + RGB
Вхід Type-C: DC5V=2.1A, 9V=2A
Бездротова зарядка: 5W/7.5W/10W/15W
Ефективність зарядки: 75%
Потужність лампи: 5W
Колірна температура: 3500K
Функції: бездротова зарядка, нічник (2 режими світла), сенсорне управління, регулювання яскравості
Колір: білий

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРУ

- Проста і вишукана форма
- Нічне світло
- Швидка бездротова зарядка
- Відстань заряджання ≤ 6 мм

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індукційна зона бездротової зарядки
2. Прозора оболонка
3. Абажур
4. Сенсорний перемикач, увімкнення світла
5. Вхідний порт Type-C
6. Силіконовий нековзний килимок
7. Індикатор заряджання



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте один кінець шнура живлення до USB-порту адаптера живлення, а інший -- до порту Type-C пристрою.
2. Коли пристрій увімкнено, білий і синій індикатори блимнуть по одному разу, а потім загориться тільки білий індикатор.
3. Помістіть смартфон, який підтримує бездротове заряджання, в зону заряджання виробу: білий індикатор вимкнеться, синій індикатор увімкнеться, зарядний пристрій перейде в стан заряджання і вимкнеться, коли він повністю зарядиться.
4. У разі виявлення сторонніх предметів синій і білий індикатори блиматимуть по черзі.

ФУНКЦІЇ НІЧНИКА

1. Торкніться перемикача один раз для 50% яскравості.
2. Торкніться перемикача двічі для 100% яскравості.
3. Торкніться перемикача тричі для циклічного підсвічування кольорів RGB.
4. Торкніться перемикача чотири рази, увімкнеться RGB-підсвічування.
5. Режими світла можна перемикати по черзі.

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей продукт підтримує швидку бездротову зарядку та роботу з усіма сумісними пристроями. Він забезпечує бездротову передачу енергії на короткі відстані через магнітну індукцію. При використанні адаптера, який відповідає стандартам QC2.0 і вище, бездротова зарядка підтримує потужність до 15W. Пристрій також оснащений захистом від перезаряду та перевантаження.

- Не можна розбирати та модифікувати цей продукт.
- Не розбирайте та не намагайтеся самостійно відремонтувати цей виріб.
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону. Діапазон робочих температур продукту: -20~45°C.
- Тримайте виріб якомога далі від рідини.
- Якщо ви хочете очистити пристрій, вимкніть живлення.
- Не чіпайте пристрій мокрими руками.
- Не заряджайте в місцях надто близько до магнітних карток, магнітних носіїв запису та інших магнітних виробів

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН PROOVE

Тип пристрою:

Модель:

Дата продажу:

Найменування продавця (магазин):

Адреса продавця (магазин адреса):

Дата

Підпис покупця
М.П.